

## BILAGA: Foto Mjällegården 10



*Bild 1: Fastighetens sida mot gården.*



*Bild 2: Otillräcklig färgfilm på fasad.*



*Bild 3: Överkantslist på markisolering saknas.*



*Bild 4: Lågt monterad ventil.*



*Bild 5: Stuprör ej markanslutna.*



*Bild 6: Puts och färgsläpp.*



*Bild 7: Puts och färgsläpp.*



*Bild 8: Missfärgning vid ventil, tvättstuga.*




*Bild 9: Rörgenomföringar i golv.*



*Bild 10: Avsaknad av våtrumströskel.*



*Bild 11: Fönster med känslig placering.*



*Bild 12: Besiktningsman*