

## BILAGA: Foton Fjällkon 5




*Bild 1: Blåsor i färgskikt*



*Bild 2: Låglutande tak på garage.*



*Bild 3: Viss påväxt på takpannor.*



*Bild 4: Våtrumströskel saknas*



*Bild 5: Golnbrunn saknas i dusch.*



*Bild 6: Våtrumströskel saknas*



*Bild 7: Rör genomföringar i golv.*



*Bild 8: Vind.*